ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания Роспотребнадзора

В соответствии с Предписанием Роспотребнадзора от 26.10.2022 г. № 166п-26-2021 в МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка выявлен ряд недостатков. Администрация школы провела работу по их устранению:

№	Требования СанПиН	Проделанная работа
1.	Не оборудованы туалетные комнаты в основном здании школы для детей разного пола, комната личной гигиены, туалет для персонала	Заказана смета
2.	Полы в коридоре основного здания, медицинском кабинете, надворном туалете имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную уборку и дезинфекцию	Проведен текущий ремонт пола (устранение дефектов и покраска)
3.	Отделка стен в надворном туалете имеет повреждения, дефекты, щели, в кабинете физики дефекты на потолке, в спортивном зале, в кабинете начальных классов на откосах следы плесени	Изготовлена сметная документация на капитальный ремонт надворного туалета. В кабинете физики дефекты на потолке, в спортивном зале, в кабинете начальных классов на откосах следы плесени устранены (обработка спец.средствами и побелка водоэмульсионной краской)
4.	В кабинете физики, химии, начальных классов отсутствуют умывальные раковины	Изготовлена смета по установке умывальных раковин
5.	Не обеспечены местной системой вентиляции ванны на пищеблоке. Обследование технического состояния системы вентиляции с применением инструментальных измерений вытяжки не проводится.	Здание школьного пищеблока построено в 1961 году. Система вентиляции не предусмотрена проектом. Вентиляции моечной проводится через открытое,

		обеспеченное сеткой окно.
6.	При замерах уровень искусственного освещения в спортивном зале не соответствует гигиеническим нормам.	В спортивном зале дополнительно установлено 10 светильников, что обеспечивает выполнение требование СанПиН.
7.	Не выполнена отделка стен в кабинете информатики согласно требованиям санитарных норм, на стенах плиты МДФ темно-коричневого цвета, не обеспечивающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55	Заказана смета на капитальный ремонт кабинета информатики (демонтаж панелей МДФ, выравнивание стен, покраска в светлых тонах)
8.	Отсутствуют мусоросборники с крышками, для сбора мусора используют проржавевшую емкость	Запланировано приобретение емкости с крышкой для сбора мусора в августе 2022 г.

Директор школы Л.В.Луценко